

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель совета  
трудового коллектива  
\_\_\_\_\_ Дорофеев И.П.  
«14» мая 2016 г.  
Протокол № 18



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ МО  
«Луховицкий аграрно –  
промышленный техникум»  
\_\_\_\_\_ Гусаков Ф.А..  
«14» мая 2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 2/93 (учебный корпус)**

Луховицкий муниципальный район  
Московской области

«14» мая 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение (учебный корпус)
- 1.2. Адрес объекта ул.Лесная д.6а п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область,140514, Российская Федерация
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- Здание учебного корпуса: 4-х этажное здание, соединенное переходом с общественно-бытовым корпусом и производственными мастерскими, общей площадью 6887,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль – декабрь 2016 г., капитального: июнь-август 2018г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Луховицкий аграрно -промышленный техникум»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ул.Лесная д.6а п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область,140514, Российская Федерация
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Московской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 143407 г. Красногорск бульвар Строителей д 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование
- 2.3 Форма оказания услуг(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсы: маршрутными автобусами № 25, №58, №53, №35, №32, №28, №64 от остановки «Автовокзал» г. Луховицы, до остановки «Красная Пойма».  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1300 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 - 25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1 2 3
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3,4	4 5 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	5,81,85	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	10,21	19 20 21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	12	22 23 24 25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт тротуарного покрытия, оборудование плавного съезда с тротуара на проезжую часть
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса/кнопки вызова для инвалида, тактильной разметки
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка пандуса, тактильной разметки
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Расширить проход между партами
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны для инвалидов-колясочников -организация альтернативной формы

		обслуживания. Оборудование помещение с учетом требований для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (установка поручней, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Размещение визуальной информации о путях движения внутри здания, о доступности зон объекта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ Июль - декабрь 2016г в рамках исполнения Плана по «созданию доступной среды для маломобильных групп населения» (При наличии финансирования)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В - доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата портал «Доступная среда»mszn.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2/93 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ МО

«Луховицкий аграрно –  
промышленный техникум»

Гусаков Ф.А.

02 20 16 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2/93**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта ул.Лесная, д.ба, п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область, 140514, Российская Федерация
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
Объект состоит из комплекса сооружений, состоящего из 2 зданий:  
- учебный корпус: 4-х этажное здание, соединенное переходом с общественно-бытовым корпусом и производственными мастерскими, общей площадью 6887,4 кв.м;  
- общежитие: 5-ти этажное здание, площадью 3980,9 кв.м;  
- наличие прилегающего земельного участка; 8 га;
- 1.4. Год постройки здания :1985 г., последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль – декабрь 2016 г., капитального - июнь-август 2018 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Луховицкий аграрно - промышленный техникум»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область, 140514, Российская Федерация
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Московской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:143407 Московская область, г. Красногорск, бульвар строителей д.1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: К, Г, С, О

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсы: маршрутными автобусами № 25, №58, №53, №35, №32, №28, №64 от остановки «Автовокзал» г. Луховицы, до остановки «Красная Пойма».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1300 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 - 25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	капитальный ремонт

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Луховицкого УСЗН

Терехова О.Е.

02 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2/93(учебный корпус)**

Луховицкий муниципальный район  
Московской области

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение(учебный корпус)  
1.2. Адрес объекта ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область,140514, Российская Федерация  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- Здание учебного корпуса: 4-х этажное здание, соединенное переходом с общественно-бытовым корпусом и производственными мастерскими, общей площадью 6887,4 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта не было  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль – декабрь 2016 г., капитального: июнь-август 2018г.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Луховицкий аграрно -промышленный техникум»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область,140514, Российская Федерация

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: организация занимается образовательной деятельностью (начальное –профессиональное образование, среднее – профессиональное образование)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсы: маршрутными автобусами № 25, №58, №53, №35, №32, №28, №64 от остановки «Автовокзал» г. Луховицы, до остановки «Красная Пойма».  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1300 м  
3.2.2 время движения (пешком) 20 - 25 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет



### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДА
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1 2 3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	3,4	4 5 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	5,81,85	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	10,21	19 20 21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	22,23,24, 25	22 23 24 25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт тротуарного покрытия, оборудование плавного съезда с тротуара на проезжую часть
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса/кнопки вызова для инвалида, тактильной разметки
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка пандуса, тактильной разметки
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Расширить проход между партами
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны для инвалидов-колясочников -организация альтернативной формы обслуживания. Оборудование помещение с учетом требований для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (установка поручней, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Размещение визуальной информации о путях движения внутри здания, о доступности зон объекта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ Июль – декабрь 2016г в рамках исполнения Плана по «созданию доступной среды для маломобильных групп населения» (При наличии финансирования)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В - доступно полностью всем  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации портал «Доступная среда» [mszn.ru](http://mszn.ru)  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте Учебный корпус на 29 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы

Заместитель начальника Луховицкого УСЗН  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Т.А. Эрмиш

Члены рабочей группы

Главный эксперт Луховицкого УСЗН  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Е.Б. Шмарин

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов Председатель Луховицкого  
районного общества инвалидов ВОИ Т.В. Виноградова  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте Директор ГБПОУ МО  
Луховицкий Аграрно –  
промышленный техникум

Гусаков Ф.А.  
(Подпись)

Заместитель директора  
по безопасности

Спиридович Д.В.  
(Подпись)

Заместитель директора  
по АХЧ

Корнеясова Т.Н.  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области « Луховицкий аграрно – промышленный техникум»

ул.Лесная д.6а п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область,140514,

Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие информации об ОСИ на объекте.	Все	Оборудование доступными элементами информации на объекте.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	Неровная поверхность	К,О,С	Ремонт тротуарного покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	К,О	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		26,27	Не выделенные места для автотранспорта	Все		Требуется ремонт асфальтового покрытия
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория прилегающая к зданию	ДУ	-	1,2,3,26,27	Организационные мероприятия, текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Луховицкий аграрно – промышленный техникум»

ул.Лесная д.6а п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область,140514,  
Российская Федерация  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	6	- лестница не дублируется пандусами или подъемными устройствами; - нет поручней; - нет тактильной разметки.	Все	- для преодоления вертикальных препятствий необходимо установка пандуса; - организовать систему информации на входе с цветовым и тактильным обозначением препятствий.	Организационные мероприятия, текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К,О,С	Оборудование пандуса	Оборудование пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	- отсутствует цветовая и тактильная маркировка; - отсутствует водоотвод; - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорное устройство) с ответственным сотрудником	Все	Оборудовать специализированный вход для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, с установкой нормативного пандуса, максимально приближенном ко входу,	Организационные мероприятия, текущий ремонт

					за встречу и сопровождение МГН		Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6	Нет доводчика сзадержкой автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек.	К,О,С	Установка доводчика	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	4	4				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют кнопка вызова, доводчики дверей, установка пандуса			

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа в здание	ДУ	3 4	4,5,6	Организационные мероприятия, текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Луховицкий аграрно – промышленный техникум»

ул.Лесная д.6а п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область, 140514,

Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5 81 85	7,8,9,11 15	- не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие комплексной информации о пути направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствует колясочная.	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие): - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под колясочную.	Организационные мероприятия, текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	10,12,13 14	- отсутствие второго поручня; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	К,О,С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестничехода)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	К,О		

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	-	39,40	- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	Все	установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м со стороны дверной ручки	Текущий ремонт, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	16,17,18		Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Разработать и утвердить рациональную систему расположения основных и вспомогательных подразделений на объекте, в том числе закрепить (по возможности) функциональные блоки для оказания комплекса услуг учащимся специалистам учреждения, с целью минимизации перемещений и препятствий для МГН, повышения для них степени комфортности. Обеспечить пути движения комплексной информацией (информационные таблички, цветные и тактильные направляющие) Приобрести шагающий подъемник (скаломобиль, лестницеход) для перемещения инвалидов на кресле-коляске по лестницам в здании	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	5,81,85	7,8,9,10,11,12 13,14,15,16,17, 18	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 2/93  
от «08» 02 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Луховицкий аграрно – промышленный техникум»

ул.Лесная д.6а п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область,140514,

Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10 21	19,20, 21		Все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	10,21	19,20,21	Замена линолеума

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 2/93  
от «08» 02 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Луховицкий аграрно – промышленный техникум»

ул.Лесная д.ба п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область, 140514,

Российская Федерация

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	22,23, 24,25	- отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала - дверной проем не соответствует по ширине.	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины; - установить кнопку вызова персонала, увеличить проем размером не менее 0,85 м.	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	12	22,23,24, 25	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 2/93  
от «08» 02 2016 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Луховицкий аграрно – промышленный техникум»

ул.Лесная д.6а п. Красная Пойма, Луховицкий район, Московская область, 140514,

Российская Федерация  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие акустической системы информирования	Все		Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		Индивидуальное решение с ТСР



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте		-	-	Установка средств информации в соответствии со СНИП, ГОСТ. Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_